



Mesto Zlaté Moravce

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Materiál na zasadnutie MsZ
v Zlatých Moravciach dňa 20.09.2012

Číslo materiálu: **42-18MZ/2012**

Žiadosť

o zakúpenie plynofikovanej roľby na úpravu ľadovej plochy

Predkladá:

Meno :

Funkcia :

Spracoval:

Meno : Mgr. Marek Horvát

Funkcia : Ved. Odd. Vnútna správa a evidencia

MsR dňa 11.09.2012 – prerokovala a žiadala doplniť o správu o aktuálnej situácii ohľadom roľby

Uznesenie č.xx/2012
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.09.2012

Žiadosť o zakúpenie plynofikovanej rolby na úpravu ľadovej plochy

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MZ konanom dňa 20.09.2012

p r e r o k o v a l o

žiadosť o zakúpenie plynofikovanej rolby na úpravu ľadovej plochy

b e r i e n a v e d o m i e

žiadosť o zakúpenie plynofikovanej rolby na úpravu ľadovej plochy

V Zlatých Moravciach dňa 20.09.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta



Mesto Zlaté Moravce

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

OSOBNÉ PODANÉ

Hokejový klub HC Zlaté Moravce, Továrenská č.1, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 34009671, email: hczm@hczm.sk, tel: 0915 722052

Mestský úrad Zlaté Moravce	
Dátum dňa:	3. SEP 2012
Podpis:	
Prílohy:	Výhovor:



Mesto Zlaté Moravce
ul. 1. mája 2
953 01 Zlaté Moravce

Vec: Žiadosť o prerokovanie na mestskom zastupiteľstve mesta Zlaté Moravce o zakúpení plynofikovanej rolby na úpravu ľadovej plochy

Výbor hokejového klubu HC Zlaté Moravce žiada o prerokovanie na mestskom zastupiteľstve mesta Zlaté Moravce zakúpenie plynofikovanej rolby na úpravu ľadovej plochy na zimnom štadióne v Zlatých Moravciach.

Našu žiadosť odôvodňujeme nasledovne:

V roku 2011 prebehlo uzavretie zimného štadióna, ktorého hlavným zámerom bolo výrazne znížiť dennú energetickú náročnosť prevádzky zimného štadióna, čo sa podarilo, čím bolo možné predĺžiť prevádzku zimného štadióna v sezóne 2011/2012 z pôvodných 3 na 4 mesiace. Veľkým problémom však zostala rolba s naftovým pohonom na úpravu ľadovej plochy. V priestoroch zimného štadióna bolo nezdruv prostredie pôsobením výfukových plynov v uzavretom prostredí. Našimi zverencami sú hlavne deti, o ktoré sme nie len my, ale aj ich rodičia mali obavy čo sa týka zdravia pri športových výkonoch v takomto prostredí. Niektorí rodičia odmietli vodiť deti do takéhoto prostredia. Vo výfukových plynach z motorov sú obsiahnuté napr.: Oxidy dusíka (NOx), Ozón (Ox) a fotochemické oxidanty, Oxid siričitý (SO₂) a tuhé aerosoly, Oxid uhoľnatý (CO₂), Olovo (Pb), Benzén, Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), Aldehydy. Mnohé z týchto látok sú karcinogény a mutagény. Ďalšie ich vplyvy na ľudské zdravie sú napr.: dráždenie a zápalové reakcie na slizniciach, zmenšenie počtu niektorých bielych krviniek a následné narušenie imunity, bunkové a štrukturálne zmeny vedúce k narušeniu samočistiacej schopnosti pľúc a zníženie ich priemernej kapacity, dráždenie očí, kašeľ, bolesti na hrudi, zvýšená produkcia hlienu, únava, malátnosť, nevoľnosť, neuropsychické účinky, vplyv na schopnosť učiť sa a čítať, vplyv na správanie, komunikáciu, inteligenciu a koordináciu jemných pohybov, astma a kožné alergie, srdcovo-cievne choroby, ovplyvnenie biosyntézy krvného farbiva, narušenie endokrinného systému, narušenie metabolizmu vitamínu D, celkový nárast chorobnosti...

Táto téma už bola riešená na mestskom zastupiteľstve pridelením finančných prostriedkov na plynofikáciu existujúcej rolby. Avšak cca mesiac pred ukončením sezóny ešte pred realizáciou plynofikácie zostala rolba určená na ňu určená nepojazdná z dôvodu poškodenia náboja ľavého zadného kolesa. Nepojazdná je dodnes. Druhá rolba je ešte staršia a čo sa týka emisií horšia. Nehovoriac o tom, že s uvedenými rolbami nebolo možné udržiavať ľad na požadovanej hrúbke okolo 5-6

cm, kde ľad bol aj dvojnásobný, čo prinášalo zvýšenú energetickú náročnosť chladenia zimnej plochy.

Na základe uvedených skutočností Vás chcem požiadať v mene výboru Hokejového klubu HC Zlaté Moravce ale aj v mene korčuliarskej verejnosti, o zakúpenie plynofikovanej rolby, schopnej efektívnej prevádzky pri úprave ľadovej plochy na zimnom štadióne v Zlatých Moravciach.


Hokejový klub
HC Zlaté Moravce
Továrenská 1, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 34 009 671, DIČ: 2021508577

Výbor hokejového klubu
HC Zlaté Moravce

Za výbor:



prezident HC Zlaté Moravce
Ing. Marian Pánik



člen výboru
Branislav Bartek

V Zlatých Moravciach dňa 31.8.2012

cm, kde ľad bol aj dvojnásobný, čo prinášalo zvýšenú energetickú náročnosť chladenia zimnej plochy.

Na základe uvedených skutočností Vás chcem požiadať v mene výboru Hokejového klubu HC Zlaté Moravce ale aj v mene korčuliarskej verejnosti, o zakúpenie plynofikovanej rolby, schopnej efektívnej prevádzky pri úprave ľadovej plochy na zimnom štadióne v Zlatých Moravciach.


Hokejový klub
HC Zlaté Moravce ②
Továrenská 1, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 34 000 671 DIČ: 2021508577

Výbor hokejového klubu
HC Zlaté Moravce

Za výbor:



prezident HC Zlaté Moravce
Ing. Marian Pánik



člen výboru
Branislav Bartek

V Zlatých Moravciach dňa 31.8.2012

Technické služby mesta Zlaté Moravce

Bernoláková 59, 953 01 Zlaté Moravce

Rolba na úpravu ľadovej plochy

V súčasnosti vlastní Technické služby mesta Zlaté Moravce dve rolby na úpravu ľadu, a to z rokov 1980 a 2000, ktoré vzhľadom na svoj vek už riadne neslúžia na svoj účel.

Ich technický stav nie je vyhovujúci, o čom svedčia aj vysoké náklady na ich opravu a údržbu. Len počas sezóny 2011/2012 sa ich výška vyšplhala na 3.970 €. Tieto náklady sú vysoké aj z toho dôvodu, že v súčasnosti sa daný starý typ rolby už nepoužíva, kvôli čomu je problém zohnať náhradné diely na opravu. Pri poslednej oprave bolo preto potrebné dovieŕ ich zo susednej Českej republiky.


V rámci spomínaných nákladov sú zhrnuté len opravy prostredníctvom externých firiem. Opravy, ktoré boli vykonané svojpomocne Technickými službami mesta sú nasledovné:

- výmena oleja – vykonáva sa pravidelne
- výmena filtrov – vykonáva sa pravidelne
- výmena lanka – vykonáva sa pravidelne
- výmena ložísk na šneku
- oprava prítlaku hydrauliky
- oprava kolies
- oprava bočného dorazu

Napriek vykonaným opravám už na konci sezóny 2011/2012 rolby opäť nevedeli riadne poslúžiť na svoj účel, pričom novšia z nich zostala nepojazdná z dôvodu poškodenia náboja ľavého zadného kolesa, a je nepojazdná dodnes. Počas roka ostala nepojazdná viackrát, pričom nefunkčná zostávala stáť na ľadovej ploche a preto ju bolo nutné z ľadu odtiahnuť, čím sa opäť navyšovali náklady. Vzhľadom k tomu, že ľad nebol po technickej stránke dobrý, zrušili niektorí zákazníci svoje rezervácie ľadovej plochy, v dôsledku čoho sa znížili aj výnosy z prevádzky Zimného štadióna.

Ďalším problémom, okrem spomínanej poruchovosti, je aj to, že rolby nie sú plynofikované, čo znamená, že vo výfukových plynoch sú obsiahnuté škodlivé látky, napr.: oxid dusíka, ozón, fotochemické oxidanty, oxid siričitý, oxid uhoľnatý, olovo, benzén, a pod.. Mnohé z týchto látok sú karcinogény a mutagény. Z tohto dôvodu je preto ďalšie používanie súčasných rolieb zdraviu nebezpečné nie len pre verejnosť, ale hlavne pre zamestnancov, ktorí v tomto prostredí pracujú dennodenne.

Technické služby mesta
Bernoláková č. 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 00587168 DIČ: 2020411877


Branislav Varga
poverený riaditeľ

Prílohy:

1. Faktúra – Derol
2. Žiadosť hokejového klubu HC Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach, 14. 09. 2012

číslo: 2011126

odavatel IČ 25404261 DIČ CZ25404261
~~DEBCH~~ S.R.O.
 P.HORNÍK
 NÁKLADNÍ 2486
 415 01 Teplice 1
 OR ÚSTÍ NAD LABEM, ODDÍL C, VLOŽKA 15576
 Peněžní ústav Československá obchodní banka
 Číslo účtu 815470193/0300

Variabilní symbol 2011126
 Konstantní symbol 0000
 Specifický symbol

Částka = 3970.00 EUR

Objednávka

Příjemce
 Technické služby města
 Zlaté Moravce

 Bernolákova 59
 953 01 Zlaté Moravce
 Slovenská republika

Odběratel
 Technické služby města
 Zlaté Moravce

 Bernolákova 59
 953 01 Zlaté Moravce
 Slovenská republika
 IČ 00587168 DIČ SK2020411877

Technické služby města
 953 01 Zlaté Moravce
 Došlo: 12. 12. 2011
 Číslo: 952

Platební podmínky
 Den splatnosti 23.12.2011
 Způsob úhrady Převodním příkazem
 Datum vystavení dokladu 09.12.2011
 Datum uskutečnění zdanit.plnění 09.12.2011

Položka	(ceny v EUR bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturuje Vám za práce dle přílohy částku					
oprava rolby		3969.72	1.00	3969.72	
Celkem				3969.72	EUR
		DOKLAD---bez daně-----daň-----s daní-----			
		100156.04 - 100156.04 0%			
		-----Tabulka DPH je v Kč v kurzu 25.2300-----			
Zaokrouhlení				0.28	EUR
K úhradě				3970.00	* EUR

Při nedodržení lhůty splatnosti bude účtováno penále ve výši 0,05%
 z celkové částky za každý den nedodržení doby splatnosti.

Číslo účtu: IBAN CEKOCZPP
 Kč SWIFT CZ 90 0300 0000 0008 1547 0193
 EURA SWIFT CZ 51 0300 0000 0006 7344 7763


 DEBCH S.R.O.
 Nákladní 2486, 415 01 Teplice
 IČ: 25404261 DIČ: CZ25404261
 tel./fax: 417778022 mob: 0400 22570
 oddíl C, vložka 15576
 Poborská Irena
 Razítko a podpis

MONTÁŽNÍ VÝKAZ

Zákazník (přesná adresa)

Telefon

EL. Moravce

KOL s. r. o.

Razítko opravy

Zakázkové č. opravy

42-1069

Typ

DESTAROL LX

Výr. číslo / rok výroby

Datum expedice vozíku

Odpracované mh.

Servisní vůz

118 4443

Závazek - požadavek

Dle požadavku zákazníka

Popis práce *OPRAVA SUPORTU*

OPRAVA BRZD

DOSTŘENÍ KOL

VÝMĚNA DVOJSPERA

VÝMĚNA ZÁVĚSÍ SUPORTU

Opravitel

Osobní číslo

1

Polník P.

2

Kazler

3

Sazba

Obnos

km celkem

2x550

13- 11440,-

Ztrátový čas

1

2

3

1

2

3

Odprac. hodiny

1

2

3

Materiál celkem

70450,-

Nocležné

1

2

3

Ostatní náklady

1

2

3

Celkem Kč

100150,-

Zákazník potvrzuje, že odpracované hodiny, ujeté km, spotřebovaný materiál a případné další náklady odpovídají údajům na tomto montážním výkazu

Poznámka

Opravený vozík byl (nebyl) převzat:

Datum opravy: *6.7.8. 12.20.11*

Podpis montérů

Razítko a podpis zákazníka

Varoš v. A. B. 11/11

8.12.2011

doklad č. 602/011  Derol s. r. o. Teplice		Zakázka číslo: 42-1069 Určeno pro: J. Moravce			
ODVEDENO:					
Množství	Číslo výkresu - sestavy	Název výrobku, skupiny, dílce, výkonu			
		Za opravu rolby Váňa dle mont. výkresu ze dne 6-8.12.2011			
		účtujeme: 100 Kč.			
Vystavil: Horvát J. Dne: 9.12.2011		Přehled nákladů	Cena	Poznámka	Skutečné vlastní náklady celkem
Technická kontrola	1	Nakoupené výrobky			
	2	Jiný přímý materiál	70452,-		
Převzal	3				
Dne:	4	Práce ve mzdě (kooperace)			
Expedoval	5	Stroj. polot. vl. výroby			
Dne:	6	přímé (jednic.) mzdy	17248,-		
Čís. exped. dokl.	7	Související s výr. činností			
Kalkulace	8	Ostatní náklady			
Vyúčtoval dne	9	Ostatní náklady			
Poznámka	10	Konstr. práce			
	11	Opotř. spec. nástr.	1016,-	50% 2. - EMT	
	12	Ostatní náklady	11440,-	doprava 2/5 km	
	13	Vlast. náklady celkem			
	14				
	15				